



ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

PROGRAMA: FONDO III 2021

CONTRATO: MVC/219951013/F-III-2021

CONTRATISTA: ING. JOSE EDMUNDO HUERTA VARGAS

En la Localidad de Charco Blanco, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la obra, siendo las 12 horas del día 18 del mes de Junio de 2021. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C. PROFR. NOE TORRES MALDONADO, ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, C. OLIVIA CASTRO GARCIA, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, EL ING. JOSE EDMUNDO HUERTA VARGAS Y EL C. IGNACIO JESUS MANILLA MONTIEL, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ENCARGADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, EL REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA Y EL REPRESENTANTE DEL COMITE respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO, VILLA DE COS, ZAC. Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- CHARCO BLANCO

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2021

Modalidad de Contratación: ASIGNACION DIRECTA

Nombre de la Empresa: ING. JOSE EDMUNDO HUERTA VARGAS

OPERADO FONDO III



PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	17	Marzo	2021
FECHA DE TERMINACION	17	Junio	2021

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO, VILLA DE COS, ZAC.

LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR A BASE DE CARDAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE TIPO COMPUERTA DE 3" DIAM.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ANTI-OXIDANTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE GRADO ALIMENTICIO EN EL INTERIOR DEL TANQUE.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR (PRIMARIO) Y PINTURA ESMALTE ALQUIDALICA ANTICORROSIVA EN EL EXTERIOR DEL TANQUE.

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes.

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/219951013/F-III-2021	17 de Marzo de 2021				\$118,336.24

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/219951024/F-III-2021	17 de Marzo de 2021				\$118,336.24

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$118,336.24

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	FOLIO DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	AAA1ACAB-18D2-4A83-AA78-CE145C7DB42C	\$28,981.44	\$28,981.44

OPERADO FONDO III

1 (UNO)	AAAIAEC6-9C5A-470D-850A-A985FOAA654D		\$ 81,392.56	\$110,374.00
2 (DOS Y/O FINIQUITO)	AAA18DE7-A204-4E84-8D58-97D2CF7CB39E		\$ 7,962.24	\$118,336.24
		IMPORTE TOTAL CON IVA		\$118,336.24

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	2537320 17 /MARZO/2021	\$ 28,981.44	SOFIMEX

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	2562054 05/ABRIL/2021	\$ 11,833.62	SOFIMEX

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA- RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:



PLANOS:	<u>NO APLICA</u>
MANUALES:	<u>NO APLICA</u>
INSTRUCTIVOS:	<u>NO APLICA</u>
CERTIFICADOS:	<u>NO APLICA</u>
GARANTIAS:	<u>VICIOS OCULTOS 1 AÑO</u>
ARCHIVOS:	<u>NO APLICA</u>

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de

000121

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: C. OLIVIA CASTRO GARCIA

CARGO: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____




SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL COMITE)

NOMBRE: EL C. IGNACIO JESUS MANILLA MONTIEL

FIRMA: _____

Ignacio J. Manilla Montiel

OPERADO FONDO III