000113

OPERADO FONDO III

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

**PROGRAMA:** FONDO III 2019

**CONTRATO:** MVC/199951034-F-III-2019

**CONSTRUCTOR: OCTAVIO SALASAR REYES**

En la Localidad de _____Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa EL SALON EJIDAL, de la misma Localidad, siendo las 13:00 horas del día 30 del mes de OCTUBRE del 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ, Y OCTAVIO SALASAR REYES, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

**ADQUISICION E INSTALACION DE 257 BOILER SOLAR DE 12 TUBOS PARA LAS COMUNIDADES DE BAÑON, COLONIA ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, CHAPARROSA, CHUPADEROS, EL RUCIO, EL PARDILLO, SAN RAMON Y VILLA DE COS, ZAC**

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: _____

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2019

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

000114

OPERADO FONDO III

Nombre del constructor: **OCTAVIO SALASAR REYES**

**PERIODO DE EJECUCION**

FECHA DE INICIO: 11 DE ~~SEPTIEMRE~~ DEL 2019

FECHA DE TERMINACION: 11 DE DICIEMBRE DEL 2019

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS**

ADQUISICION E INSTALACION DE 257 BOILER SOLAR DE 12 TUBOS

**EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:**

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE 257 BOILER SOLAR DE 12 TUBOS PARA LAS COMUNIDADES DE BAÑON, COLONIA ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ, CHAPARROSA, CHUPADEROS, EL RUCIO, EL PARDILLO, SAN RAMON Y VILLA DE COS, ZAC.

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $1,489,315.00

**DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:**

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: **OCTAVIO SALASAR REYES**

000115

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

000116

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS

NOMBRE: SANDY KARINA MARTINEZ LOPEZ

FIRMA: Sandy Martz.

OPERADO FONDO III