



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III

CONTRATO: MVC/189951066-F-III-2018

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES GORBY S.A. DE C.V.

En la Cabecera municipal de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la sala de Cabildo y siendo las 12:00 horas del día 10 de abril de 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. PROFR. NOE TORRE MALDONADO, ING. LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ, L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ, ARO. ERNESTO VILLA ARAIZ, EL C. AGUSTIN DEL RIO TORRES Y LA C. _____, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INSTALACION DE 240 M DE TUBERIA DE PVC DE 2.5" Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: EL RUCIO

Municipio: VILLA DE COS

Programa: FONDO III

Modalidad de Contratación: CONTRATO

Nombre de la Empresa: CONSTRUCCIONES GORBY S.A. DE C.V.



PERIODO DE EJECUCION

| | | | |
|----------------------|----|-----------|------|
| FECHA DE INICIO | 24 | DICIEMBRE | 2018 |
| FECHA DE TERMINACION | 31 | DICIEMBRE | 2018 |

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA INSTALACION DE 240 M DE TUBERIA DE PVC DE 2.5" Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL RUICIO, VILLA DE COS, ZAC.

RED DE ATARJEAS

LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO

EXCAVACION EN ROCA FIJA PIZANJAS EN SECO, EN ZONA B.
HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS
CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
RELLENO EN ZANJAS

A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. NORMA NMX-E-145/1 L.A.B. FABRICA
TUB. HD. ANG RD/26 DE 2.5" DE DIAMETRO

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE
FABRICA
DE 63MM DE DIAMETRO

TOMAS DOMICILIARIAS



LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE ESTACADO, ENCALADO, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
LIMPIEZA Y TRAZO EN AREA DE TRABAJO

EXCAVACION EN ROCA FIJA P/ZANJAS EN SECO, EN ZONA B.
HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION
RELLENO EN ZANJAS

A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE LA EXCAVACION

SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. NORMA NMX-E-146/1 L.A.B. FABRICA
TUB. HID. ANG RD/26 DE 3/4" DE DIAMETRO

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ORIENTADO CON COPLE Y CON ANILLO ELASTOMERICO INTEGRADO DE
FABRICA
DE 3/4" DE DIAMETRO

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. PARA INSTALACION HIDRAULICA, JUNTA
HERMETICA: INCLUYE EMPAQUE L.A.B. FABRICA
ABRAZADERA DE 2"X3/4"

OBRA COMPLEMENTARIA

LETrero ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO Y LAMINA DE ACERO, ROTULADO
CON VINIL INCLUYENDO LOGOS DEL PROGRAMA, FEDERACION, ESTADO Y MUNICIPIO, INCLUYE INSTALACION
EN OBRA
DE 1.2 X 1.8M



La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

APROBADA:

| NUMERO DE OFICIO | FECHA | MONTO | ESTATAL | MUNICIPAL |
|--------------------------|------------|--------------|---------|--------------|
| MVC/189951064-F-III-2018 | 24/12/2018 | \$119,813.91 | | \$119,813.91 |

EJERCIDA:

| NUMERO DE OFICIO | FECHA | MONTO | FISE | MUNICIPAL |
|--------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| MVC/189951064-F-III-2018 | 24/12/2018 | \$119,813.91 | | \$119,813.91 |

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$ 119,813.91

RELACION DE ESTIMACIONES:

| ESTIMACION No. | No. FACTURA | DE INICIO | TERMINO | IMPORTE CON IVA | ACUMULADO |
|----------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| ANTICIPO | | 24 DICIEMBRE DE 2018 | DE 27 DE MARZO DE 2019 | \$ 35,944.17 | \$ 119,813.91 |
| 1 (UNO) | | 24 DICIEMBRE DE 2018 | DE 27 DE MARZO DE 2019 | IMPORTE TOTAL CON IVA | \$ 119,813.91 |

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

| FIANZAS | NUMERO Y FECHA DE EXP. | MONTO | EXPEDIDA POR |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| ANTICIPO | | \$ 35,944.17 | |
| CUMPLIMIENTO | | \$ 11,981.39 | |



Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

| FIANZAS | NÚMERO Y FECHA DE EXP. | MONTO | EXPEDIDA POR |
|----------------|------------------------|--------------|--------------|
| VICIOS OCULTOS | | \$ 11,981.39 | |

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA
MANUALES: NO APLICA
INSTRUCTIVOS: NO APLICA
CERTIFICADOS: NO APLICA
GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)



CONSTRUCTOR: CONSTRUCCIONES GORBY S.A. DE C.V.

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL


FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: LE.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO

FIRMA: _____



SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARO. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: REPRESENTANTE DEL COMITE

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: _____